



Smile Home

Vol.80

2018年
4月号

contents

* 施工事例
* 模様替え

* シロアリにご用心
* 洗面化粧台の収納



* 五右衛門風呂（長州風呂） 施工事例 *

笠岡：T様邸

既存の脱衣場を含む外風呂スペースを拡張して、新しい**五右衛門風呂**を設置し、折板屋根から和瓦葺きにして、施主様のこだわりが光る落ち着いた雰囲気の外風呂が完成しました。

after



ブラウン系の腰壁タイルとベージュの床タイルが、脱衣スペースとも調和し、ぬくもりのある空間が生まれました。しっかり温まる風呂釜と蓋は、断熱性能にもすぐれています。




熱源は**かまど**で燃やす薪に加え、**太陽熱温水器**も利用できて経済的です。

Before



尚、洗濯したら寸足らずに縮んでしまったという事のないように、掃き出し窓などは布地の**伸縮率**も確認して選ぶと良いでしょう。

* 模様替え *



画像：サンゲツ


春を迎え、黒ずみ、剥がれ、破れが目立ってきたクロスの張り替えやカーテンの取替で模様替えしませんか？

カーテンとクロスの色調を合わせても素敵です。


消臭・汚れ防止・吸放湿機能性に優れたクロスやひっかき傷が付にくい**ペット対応クロス**等もあります。



（これに張り替えて我が家の猫6匹は、とぎ心地が悪いかそのクロスでの爪とぎをしなくなりました。）



ウェーブロン®シアーの場合



一般シアーの場合

画像：リリカラ

左は夜も透けにくいウェーブロンレース

遮光率・遮熱率・遮音性能などの他に日中外から見にくい生地のミラーレースカーテンなども人気ですが、帝人ファイバー開発の特殊ポリエステル系「**WAVERON**」ウェーブロンを使用したレースカーテンなら**照明がついた夜も丸見えになりにくい**ので、プライバシーを守る事が出来ます。**通気性や透け感**など、お好みの生地のレースカーテンでおしゃれな空間を実現出来ます。

* カーテン既製品 *

■ 一般的

- ・巾100×丈135 cm
- ・巾100×丈178 cm
- ・巾100×丈200 cm

■ その他

レース丈は-2 cmで、他にも巾150や200 cm、丈もランマ用の220や230 cm等があります。

尚、洗濯したら寸足らずに縮んでしまったという事のないように、掃き出し窓などは布地の**伸縮率**も確認して選ぶと良いでしょう。

* カーテン採寸 *

オーダーカーテンは、レールランナーを元に採寸した**実寸**に**加減**した下記のような仕上がり寸法になります。

■ 巾の算出

（カーテンレール両端のランナー（固定リング）間の**実寸 × 1.05**） cm

※（装飾レールは両端キャップの付け根間の**実寸 × 1.05**） cm

【2枚仕立ての両開きなら、2で割って巾をだす】

■ 丈の算出（フックの種類により生地にゆとりがプラスされます）

掃出窓：（リング下から床までの**実寸 - 1**） cm

出 窓：（リング下から出窓カウンターまでの**実寸 - 1**） cm

中連窓：（リング下から窓枠下端までの**実寸 + 15 ~ 20**） cm

※自分で採寸した数値を元に仕上げてもらったカーテンが寸足らずだったという話を聞く事があります。これはレールでなく窓枠サイズを計ってしまった事が原因のミスが多いそうです。加減調整する前の**実寸**また**加減後**の数値を問うところがあったりしますので要注意です。クロス張替やカーテン替えもお気軽にご相談下さいませ。

シロアリにご用心



シロアリが繁殖の為に羽アリとなって**巣から一斉に飛び立つ**時期が近づいてきました。以前も記事にしましたが、羽アリや落ちている羽を見かけたり、床板がふわふわするなど気になる事がありましたらお早めに無料点検をご依頼下さい。点検で床下など湿気の多い水回り付近で食害する**ヤマトシロアリ**と、湿気の少ない天井裏などにまで早いスピードで食害する**イエシロアリ**の両方が見つかるケースが増えています。床下点検口から床下を見る事が出来れば、基礎のコンクリートや土台付近にシロアリの通り道（蟻道）がついていないかを確認するのも手です。



↑ 食害された玄関先の外壁内の木部 ↑ 内部を食害された柱 ↑ 床下の蟻道（アリの通り道）

++ 害虫の羽アリ（シロアリ）とハチや蟻の羽アリの見分け方 ++

- 触覚が**数珠状**
- 羽根が全て同じ大きさ
- 腰が**ずん胴**である



見つけたら**すぐ連絡を！**

シロアリの羽アリ



ハチや蟻の羽アリ



- 触覚が**くの字状**
 - 前羽根が大きい
 - 腰が細く**くびれている**
- ↓
- 食害しないので安心

ヤマトシロアリの羽アリ



← 羽が半透明黒色 体長5～7mm
雨上がりの温暖な昼間に出没



← 羽を落とした様子（全身黒褐色）

イエシロアリの羽アリ



← 羽が半透明薄褐色 体長7～9mm
6～7月の天気が良く急に暑くなった日の夜に明かりに集まる




← 羽を落とした様子（茶色がかった色）



← 床下に潜むクモを撮影したものです。防蟻薬剤散布して新築していても、年を経過にて、白蟻の薬剤の効き目が切れて、床下に虫が生息できるようになるのだそうです。床下にクモの巣が張っている場合なども是非無料点検依頼して下さいませ。


化粧台の配管

よくある排水Sトラップ
洗剤等のストックを化粧台下部に詰め込み過ぎると排水トラップに接触して無理な力が日々加わり、変形したりパッキンが効かなくなって水漏れの原因になります。**詰め込み過ぎ**にご用心。



掃除口付き排水トラップであれば、**掃除口**のキャップを外し、手軽に髪や汚れの清掃が出来ます。水はけが悪くなった時は下に洗面器を置くなどして試してみましょう。**接続口**を外して清掃する場合は、パッキンがずれて水漏れの原因にならぬよう注意しましょう。

TOTO洗面台「奥ひろし」収納



排水管の形をシンプルにして奥に配置し収納量が大幅アップ

TOTO サクア



きれい除菌水



カビやバイ菌を繁殖させず、しかも時間がたてば水に戻る仕組みの「**きれい除菌水**」は**TOTO**の技術で吹付けて除菌出来、歯ブラシも衛生的に保てます。

「きれい除菌水」の仕組み



カビやぬめりの悩みを解決する**きれい除菌水**は洗面台・システムキッチン・トイレで採用され、この機能を生かして使用後自動で除菌するトイレも大変人気です。

大寒波の爪痕

今冬の度重なる大寒波により、住宅の見えない所にも被害が及んでいるかもしれません。

- 1・古いカーポート屋根材の**劣化によるヒビや割れ**がないか確認が必要です。
→ 強風や台風で割れた破片がご近所の車を傷付けると大変です。
- 2・外壁の**コーキングの浮きや亀裂**はありませんか？ → 雨漏りの原因になります。
- 3・水廻りの古い配管であれば**小さな亀裂から少しずつ漏水**している可能性もあります。
→ 水を使用していないのに水道メーター針が動いてないか確認してみましょう。

※住宅や庭廻りなど、気になる箇所があれば梅雨前に修理しておきましょう。
もし気になる所がありましたら、お気軽に点検をご依頼下さいませ。